

WING

XW40L

ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE



BITTE VOR DEM ANSCHLUSS LESEN

- Das Handbuch wurde so gestaltet, daß eine einfache und schnelle Hilfe gewährleistet ist.
- Die Geräte dürfen aus Sicherheitsgründen nicht für vom Handbuch abweichende Applikationen eingesetzt werden
- Bitte prüfen sie vor dem Einsatz des Reglers dessen Grenzen und dessen Anwendung.



SICHERHEITSHINWEISE


- Vor dem Anschluß des Gerätes prüfen Sie bitte ob die Spannungsversorgung dem auf dem Gerät aufgedruckten Zahlenwert entspricht.
- Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bzgl. deren Feuchte- und Temperatur-Grenzen. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten sind Fehl-Funktionen nicht auszuschliessen.
- Achtung: Vor dem Einschalten des Gerätes bitte nochmals den korekten Anschluß überprüfen.
- Nie das Gerät ohne Gehäuse betreiben.
- Den Fühler an einer Stelle montieren, welche der Endkunde nicht erreichen kann.
- Im Falle einer Fehl-Funktion oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den zuständigen Lieferanten.
- Beachten Sie die maximale Belastung der Relais-Kontakte (siehe technische Daten).
- Bitte beachten Sie, daß alle Fühler mit genügend großem Abstand zu spannungsführenden Leitungen installiert werden. Damit werden verfälschte Temperatur-Messungen vermieden und das Gerät vor Spannungseinstreuungen über die Fühler-Eingänge geschützt.
- Bei Anwendungen im industriellen Bereich mit kritischer Umgebung empfiehlt sich die Parallel-Schaltung von RC-Gliedern (FT1).

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der XW40L sind Frontafeleinbaugeräte 185x38 mm. Beide Modelle sind mit sechs Relais versehen: Verdichter-Regelung, Abtauung (Heißgas oder Heizdraht), Verdampfer, Licht, Alarm und Hilfsrelais. Bei dem

REGELUNG

VERDICHTER



Bei Fühlerfehler wird automatisch ein Verdichter-Zyklierbetrieb gestartet. Parameter "COn" (Einschaltdauer) und "COF" (Ausschaltdauer).

SCHNELLGEFRIERUNG

Voraussgesetzt es findet momentan keine Abtauung statt die **HOCH-Taste** 3 Sekunden gedrückt halten. Danach läuft der Verdichter für die Zeit "**CCt**" (Parameter) durch. Nochmals die HOCH-Taste für 3 Sekunden drücken und die Schnellgefrierung wird unterbrochen.

ABTAUUNG

Die Abtauart mittels Parameter "tdf" und "Edf" vorgeben (elektrisch, Heißgas oder thermostatisch). Die Abtauart SMARTFROST: Die Abtauung beginnt erst, wenn der Verichter eine vorzugebende Zeitdauer in Betrieb war. Weitere Parameter für Abtauintervalle, max. Abtaudauer usw. Das Abtauende wird durch den Verdampferfühler und Vorgabe einer Abtauende-Temperatur vorgegeben. Danach startet die Abtropfzeit (Parameter "Fdf").

FRONTBEDIENUNG



Sollwert ändern

a) **SET** für 5 sec. gedrückt halten

(b) mit oder gewünschten Wert vorgeben (c) set Bestätigung des neuen Sollwerts

Programmierung

(a) + danach SET Tasten für 3s gemeinsam gedrückt halten (solange bis "Pr1" in Anzeige)

(b) Mit A Pr2 anwählen, danach SET-Taste

(c) Paßwort 321 vorgeben Jede Ziffer, danach SET

▲ die "3" vorgeben, danach 1x SET- Taste

▲ die "2" vorgeben, danach 1x SET-Taste

▲ die "1" vorgeben, danach 1x SET-Taste

→ Sie befinden sich in der Parameterliste ("HY"=1. Param. in der Anzeige)

Vorgabe-Werte ändern

Mit a) fortfahren usw.

(a) 1x SET-Taste und mit ▼ oder ♠ gewünschten Wert vorgeben, nochmals SET,

es wird automatisch die nächste Parameter-Kurzbezeichnung angezeigt.

(b) Mit oder gewünschten Parameter-Kurzbezeichnung anwählen.

TASTEN



Anzeige des Sollwerts: 1x SET-Taste: Sollwertanzeige für 5s . **Verändern des Sollwerts**: siehe oben



Während der Programmierung Werte erhöhen. **Schnellgefrierung** mind. **3 sec.** gedrückt halten.



Während der Programmierung Werte verringern.



Handabtauung: Gedrückhalten für mind. 3 sec.



Licht: Ein- und Ausschalten von Licht



EIN / AUS: Gerät ein- und ausschalten

TASTENKOMBINATIONEN



Tastatur verriegeln / entriegeln: 3 sec. gemeinsam



Programmierebene betreten



Programmierebene verlassen

LED	MODALITÄT	BEDEUTUNG
*	LEUCHTET	Verdichter aktiv
*	BLINKT	Programmierphase (gemeinsam mit LED 🐪) - Mindestausschaltdauer Verdichter aktiv (Pendelschutz)
4	BLINKT	Programmierphase (gemeinsam mit LED ‡ (€)
*	LEUCHTET	Abtauung aktiv
*	BLINKT	Abtropfzeit
(₩)	LEUCHTET	Schnellgefrierung aktiv
(1)	LEUCHTET	ALARM-Zustand - Während Programmierung: Man befindet sich in der Programierebene Pr2: Anzeige, daß dieser Parameter auch ohne Paßwort erreichbar ist."
\$	LEUCHET	Heizkontakt ist aktiv

KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN



- Taste einmal betätigen.
- 2. In der Anzeige "Lo", danach die Min.-Temperatur.
- 3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betätigen oder 5 sec. warten.



HÖCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN



- Taste einmal betätigen.
- 2. In der Anzeige "Hi", danach die Max.-Temperatur.
- 3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betätigen oder 5 sec. warten.

RESET DER MIN / MAX - TEMPERATUREN

- Die Min. bzw. Max.-Temperatur anzeigen lassen und die Tasten AUF+AB gemeinsam betätigen.
- 2. Taste SET solange gedrückt halten, bis "rST" für 3 sec. angezeigt wird.

PARAMETER WELCHE OHNE PASSWORT ERREICHBAR SIND "PR1"

Anwenderebene "Pr1" (ohne Paßwort):

- 1. 5 sec. Tasten gemeinsam. (sund 🗱 blinken)
- Anzeige des ersten Parameters in der Anwenderebene "Pr1"

TASTATUR SPERREN



- 1. Tasten gemeinsam für 5 sec., "POF" blinkend in der Anzeige.
- Die Tastatur ist blockiert, folgendes kann noch eingesehen werden: Sollwert, Min.-Temperatur, Max.-Temperatur.

TASTATUR-BLOCKADE AUFHEBEN

Nochmals für 5 sec. Tasten gemeinsam "POn" blinkend in der Anzeige.

PARAMETER

REGELUNG

Hy Hysterese: (0.1K+25.5K/1°F+45°F)

Kühlen: Verdichter EIN bei Sollwert plus Hy. Verdichter AUS bei Erreichen des Sollwerts

LS Kleinste Sollwert-Einstellung: (-50°C+SET/-57°F+SET) Fixiert eine untere Sollwertgrenze, d.h. ein Anwender kann nicht einen kleineren Sollwert als LS vorreehen

US Höchste Sollwert-Einstellung: (SET+110°C/SET+230°F)

Ods Betriebsverzögerung bei Netz EIN: (von 0 bis 120min)

Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Ausgänge geschalten werden.

AC Mindest-Ausschaltdauer: (0÷30 min)

Zeit die ein Verdichter mindestens ausgeschaltet sein soll.

CCt Zeitdauer für Verdichterdauerlauf: (0 bis 23 h, Auflösung 10 min) Erlaubt die Vorgabe eines Verdichterdauerlaufs , um hiermit eine Schnell-Kühlung bewirken zu können. Beispielsweise wenn ein Kühlraum mit frischer Ware aufgefüllt wird.

COn Einschaltdauer der Verdichters bei defekten Fühler: (1 bis 120min) Vorgabe der Verdichter-Betriebsdauer für einen Zyklierbetrieb bei defektem Raum-Fühler

COF Ausschaltdauer des Verdichters bei defekter Sonde: (1 bis 120 min) Vorgabe einer Zeit-Dauer, in welcher der Verdichter ausgeschaltet bleibt für Zyklierbetrieb bei defekten Raum-Fühler. Bei COF=0 immer ausgeschalten.

ANZEIGE

CF Anzeige-Einheit: 0 = Celsius; 1 = Fahrenheit

rES Auflösung (bei °C): (in = 1°C; de= 0,1°C)

ABTAUUNG

tdF Art der Abtauung:

rE = elektrische Abtauung (Verdichter AUS)

in = Heißgas (Verdichter EIN)

dtE Verdampfer-Temperatur für das Abtau-Ende (-50,0÷110,0°C; -58÷230°F)

IdF Zeit-Intervalle f

ür Abtau-Starts: (1/120 Stunden) Zeit-Intervalle, nach welchen Abtauungen gestartet werden.

MdF Maximale Abtaudauer: : (0/255min)

Bei **P2P=n** (kein Verdampferfühler; Abtauung nach Zeit) wird die Abtaudauer vorgegeben.

Bei P2P=y (Abtauende nach Temperaturvorgabe) Vorgabe der max. Abtaudauer.

dFd Anzeige während der Abtauung:

rt = Raumtemperatur

it = Raumtemperatur unmittelbar vor der Abtauung

Set = Sollwert

dEF = "dEF" (Anzeige der Buchstaben dEF)

dEG ="dEg" (Anzeige der Buchstaben dEg)

dAd Anzeige unmittelbar nach einer Abtauung der Vorgabe in Parameter dFd:

(0/255 min) Zeit, in welcher nach einer Abtauung, noch die gewählte Anzeige dFd bleibt. Danach wird wieder die aktuelle Raum-Temperatur angezeigt.

Fdt Entwässerungszeit: (0/60min) Nach einer Abtauung bleibt der Verdichter abgeschaltet, damit eventuelles Wasser am Verdampfer noch abfließen kann. Würde der Verdichter sofort wierder starten, könnte Wasser wieder angefrieren und die Regelfunktion negativ beeinflussen.

dPO Erste Abtauung nach Geräte-Einschaltung: (y = Sofort; n= nach Zeit IdF)

dAF Abtau-Verzögerung nach einem Verdichterdauerlauf:
(0min÷23h 50min) Zeit-Intervall nach einem Verdichterdauerlauf (s. Par. Cct),
nach welchem Abtauungen wieder erlaubt sind.

ALARME

abgeschaltet.

ALC Konfiguration: Temperaturalarm relativ zum Sollwert oder absolute Werte.
rE =relativ zum Sollwert

Ab =absolut (unabhänging vom Sollwert)

ALU Alarm-Übertemperatur: (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/90°F; bei ALC = Ab ALL bis 110°C/230°F). Bei Überschreitung einer maximalen Ist-Wert-Temperatur wird der Hoch-Temperatur-Alarm aktiviert, nach der Zeitverzögerung ALd.

ALL Alarm-Untertemperatur: (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/90°F; bei ALC = Ab ALL von -50°C/-58°F bis ALU) wie voriger Parameter, jedoch für Tief-Temperatur-Alarm.

ALd Alarm-Verzögerung für Temperatur-Über/Unterschreitung: (0÷255 min)
Mindestzeit in welcher die Bedingungen für eine Alarm-Situation gegeben sein
müssen.

dAO Alarmverzögerung bei Netz EIN: (0min÷23h 50min, Auflösung: 10min)
Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Alarm-Situationen signalisiert
werden

EdA Temperatur-Alarmverzögerung nach der Abtauung: (0÷255min)

ANALOGE EINGÄNGE

Ot Kalibrierung des Raum-Fühlers: (-12+12°C, -120+120°F)

 $\label{eq:oeta} \textbf{OE} \qquad \textbf{Kalibrierung des Verdampfer-F\"{u}hlers:} \ (-12 \div 12 ^{\circ}\text{C}, \ -120 \div 120 ^{\circ}\text{F})$

P2P Präsenz Verdampfer Fühler: (n: nein, Abtauung nach Zeit; y: ja)

SONSTIGES

Rel Release: (nur Auslesewert)

Ptb Paramter-Tabelle: (nur Auslesewert)


Prd Anzeige der Temperatur des 1. Und 2. Verdampferfühlers (nur Auslesewert)

Pr2 Zutritt zu den versteckten Parametern (nur Auslesewert)


INSTALLATION UND MONTAGE

XW40L für einen Tafelausschnitt **150x31mm**. Fixierung mittels zweier Schrauben \varnothing 3 x 2mm mit Abstand 165mm. Um die Frontschutzart von IP65 zu gewährleisten eine Gummidichtung (Code: RG-L) einsetzten (optional). Die Umgebungstemperatur für einen einwandfreien Betrieb sollte zwischen 0 und 60 °C liegen. Vermeiden Sie starke Vibrationen, agressive Gase, hohe Verschmutzung oder Feuchte. Für ausreichende Belüftung der Kühlschlitze muß gesorgt werden.


ABMESSUNGEN



MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM HOCHKLAPPEN



MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM RUNTERKLAPPEN



ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Geräte sind mit Schraubklemmen versehen für Draht-Durchmesser von maximal 2,5 mm², während die Spannungsversorgung mit 6,3 mm FASTON-Anschlüsse versehen sind. Bitte vor der Inbetriebnahmeüberprüfen, ob die Hilfsenergie der für das Gerät vorgesehenen entspricht. Die Kabel von Eingängen müssen getrennt von spannungsführenden Leitungen verlegt werden. Bitte belasten Sie die Relais nicht mit höherer Leistungen als vorgegeben. Ansonsten schalten Sie bitte Schütze nach

Fühler-Anschlüsse

Die Fühler-Spitze sollte bei Montage jeweils nach oben zeigen, um das Ansammeln von Flüssigkeiten oder Kondenswasser zu verhindern. Es wird empfohlen die Fühler nicht in Luftströmungen zu plazieren, um die korrekte mittlere Temperatur zu erfassen.

HANDGERÄT "HOT KEY"

DATEN VOM HOT-KEY AUF DAS REGELGERÄT ÜBERTRAGEN

Beim Einschalten des HOT-KEY werden automatisch alle Parameter angeschlossene Regelgerät übertragen (DOWNLOAD).

Während dieser Zeit ist die Regelfunktion des Regelgeräts unterbrochen. In der Anzeige ist die Meldung "doL" zu lesen.

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgend Meldung:

"end " Programmierung erfolgreich. Der Normalbetrieb wird wieder gestartet.

"err" Fehler. Gerät aus- und einschalten um den Vorgang nochmals zu wiederholen oder um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen (in diesem Fall muß der HOT-KEY wiede entfernt werden, bei ausgeschalten Gerät).

PARAMETER AUSLESEN

Modus E2 des HOT-KEY. Auslesen der Daten (UPLOAD).

Wird das Gerät eingeschalten ist in der Anzeige "uPL". Bei gedrückter Taste "SET" wird das Ausles en gestartet. Während dieser Phase "uPL" in der Anzeige.

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgende Meldung:

"end " Auslesen erfolgreich. Der Normalbetrieb wird wieder gestartet. "err" Fehler. Zum Wiederholen nochmals SET-Taste gedrückt halten.

FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN Meld. Ursache Ausgang Raumfühler defekt Ausgang gemäß Par. "Con" + "COF Verdampferfühler defekt Unverändert "HA" Hochttemperatur-Alarm Unverändert

MIKROPROZESSOR-FEHLER "EE"

Tieftemperatur-Alarm

"EE" Speicherfehler

Die Geräte der Dixell-Serie sind mit einem automatischen Selbstkontroll-System versehen. Falls diese einen intemen Daten- oder Speicher-Fehler festgestellt haben wird dies mit der Anzeige "EE" signalisiert. In diesem Fall werden die Regler-Ausgänge deaktiviert und der Alarm-Ausgang aktiviert.

Unverändert

Beliebige Taste betätigen, Alarm-Quittierung. "RES" in der Anzeige - Die Regel-Ausgänge übemehmen wieder ihre Funktionen. (2) Bitte überprüfen Sie alle vorgegebenen Parameter und speichem Sie die korrekten Werte. (3) Überprüfen Sie alle Funktionen des Gerätes - falls Sie Fehlfunktionen feststellen, bitte das Gerät austauschen. (4) Funktionen des Geräts prüfen. Falls dieses nicht korrekt arbeitet, bitte das Gerät

FÜHLER-FEHLER P1 UND P2

Der Fühler-Alarm "P1" und "P2" werden 30s nach Feststellung des Fehlers angezeigt; nach ca. 30 s nachdem die Fehler-Bedingungen nicht mehr bestehen, wir die Normal-Funktion wieder gestartet. Bevor ein Fühler ausgetauscht wird überprüfen Sie bitte nochmals die Anschüsse.

TEMPERATUR-ALARME HA UND LA

Die Temperatur-Alarme "HA" und "LA" erlöschen in der Anzeige, wenn die Raum-Temperatur den Normal-Bereich (zwischen LA und HA) erreicht hat.

Der Summer und der Alarm-Ausgang können durch Betätigen einer beliebigen Taste deaktiviert, gemäß der Vorgabe in Parameter ALC. Bestehen weiterhin die Bedingung die einen Alarm verursachen bleibt der Fehler-Code in der Anzeige und erlischt sobald die Alarm-Situation nicht mehr besteht

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: ABS selbstverlöschend.

Abmessungen: Front 185x38 mm; Tiefe 76mm;

Montage: Tafeleinbau 150x31 mm. Mit Schrauben Ø 3 x 2mm im Abstand 165mm.

Frontschutzart: IP20.

Erhöhung der Frontschutzart: IP65 (mit Gummidichtung RG-L).

Anschlüsse: Schraubklemmen ≤2.5 mm² und Spannung Faston 6.3mm (110 0

Spannungsversorgung: $230Vac opt. 110Vac \pm 10\%, 50/60Hz$ Leistungsaufnahme: 5VA max

Anzeige: drei Ziffern, LED rot, Höhe 14,2 mm.

Eingänge: 2 NTC-Fühler.

Relais: Verdichter: Schließer 20(8) A. 250Vac


Licht: Schließer 16(3) A, 250Vac Abtauung: Schließer 8(3) A, 250Vac

Daten-Speicherung: nicht-flüchtiger Speicher (EEPROM).

Arbeitstemperatur: 0..60 °C. Lager-Temperatur: -30.85°C Feuchte: 20+85% (ohne Kondensierung) Meß-Bereich: -55 bis 99 °C (-57 bis 196 °F) Auflösung: 0,1 °C oder 1 °F Genauigkeit bei 25°C: ±0,5°C ±1 Ziffer Fühler-Eingang: NTC: -40÷110°C (-58÷230°F)

ANSCHLÜSSE

XW40L





WERKSPARAMETER

Bezeichnung	Bereich	Wert	Ebene
REGELUNG			
Sollwert	LS÷US	0	
Hysterese	0,1÷25,5 °C / 1÷45°F	4	Pr1
Kleinster Sollwert	-50,0°C÷SET /-58°F÷SET	-2	Pr2
Höchster Sollwert	SET + 110°C / SET + 230°F	16	Pr2
Regelverzögerung nach Intbetriebnahme	0÷255 min.	1	Pr2
Mindesausschaltdauer Verdichter	0÷30 min.	1	Pr2
Zeit Verdichterdauerbetrieb	0 ÷ 23h 50 min.	0,0	Pr2
Zeit Verdichter EIN bei defekten Fühler	0÷255 min.	15	Pr2
Zeit Verdichter AUS bei defekten Fühler	0÷255 min.	20	Pr2
ANZEIGE			
Maßeinheit: Celsius , Fahrenheit	°C÷°F	°C	Pr1
Auflösung (bei °C) : dezimal	in ÷ de	in	Pr2
ABTAUUNG			
Art der Abtauung	rE, rT, in	rE	Pr1
Abtauende-Temperatur	-50,0÷110°C/-58÷230°F	8.0	Pr1
Abtauintervalle	1÷120ore	4	Pr1
Max. Abtaudauer	0÷255 min.	60	Pr1
Anzeige während der Abtauung	rt, it, SEt, dEF, dEG	lt	Pr2
Anzeigeverzögerung nach	0÷255 min.	30	Pr2
Entwässerungszeit	0÷60 min.	0	Pr2
Sofortige Abtauung nach Inbetriebnahme	n ÷ y	n	Pr2
Abtauverzögerung nach Verdichter-dauerlauf	0 ÷ 23h 50 min.	2	Pr2
ALARME			
Temperatur-Alarm absolut oder relativ	rE÷Ab	rE	Pr2
Hochttemperaturalarm	-50,0÷110°C/-58÷230°F	10	Pr2
	REGELUNG Sollwert Hysterese Kleinster Sollwert Höchster Sollwert Regelverzögerung nach Intbetriebnahme Mindesausschaltdauer Verdichter Zeit Verdichter EIN bei defekten Fühler Zeit Verdichter AUS bei defekten Fühler ANZEIGE Maßeinheit: Celsius , Fahrenheit Auflösung (bei °C) : dezimal ABTAUUNG Art der Abtauung Abtauende-Temperatur Abtauintervalle Max. Abtaudauer Anzeige während der Abtauung Anzeigeverzögerung nach einer Abtauung Entwässerungszeit Sofortige Abtauung nach Inbetriebnahme Abtauverzögerung nach Verdichter-dauerlauf ALARME Temperatur-Alarm absolut oder relativ	REGELUNG Sollwert LS+US Hysterese 0,1+25,5 °C / 1+45°F Kleinster Sollwert -50,0°C+SET / -58°F+SET Höchster Sollwert SET + 110°C / SET + 230°F Regelverzögerung nach Intbetriebnahme 0+265 min. Mindesausschaltdauer 0+30 min. Zeit Verdichter EIN 0+255 min. Zeit Verdichter EIN 0+255 min. Zeit Verdichter AUS bei defekten Fühler 0+255 min. ANZEIGE Maßeinheit: °C + °F Auflösung (bei °C) : dezimal in + de ABTAUUNG Art der Abtauung re, rT, in Abtauende-Temperatur -50,0+110°C/-58+230°F Abtauintervalle 1+120ore Max. Abtaudauer 0+255 min. Anzeige während der Abtauung nach einer Abtauung Entwässerungszeit 0+60 min. Sofortige Abtauung nach lnbetriebnahme n+y Abtaurerzögerung nach verdichter-dauerlauf ALARME Temperatur-Alarm absolut oder relativ	REGELUNG LS+US 0 Hysterese 0.1+25,5 °C / 1+45°F 4 Kleinster Sollwert -50.0°C+SET / -58°F+SET -2 Höchster Sollwert SET + 110°C / SET + 230°F 16 Regelverzögerung nach Intbetriebnahme 0+255 min. 1 Mindesausschaltdauer Verdichter 0+30 min. 1 Verdichter EIN bei defekten Fühler 0+255 min. 0.0 Zeit Verdichter AUS bei defekten Fühler 0+255 min. 20 ANZEIGE Maßeinheit:

ALd	Temp.alarm-Verzögerung	0÷255 min.	15	Pr2
d Ao	Temp.alarm-Verzögerung nach Inbetriebnahme	0 ÷ 23h 50 min.	1,3	Pr2
EdA	Temp.alarm-Verzögerung nach einer Abtauung	0÷255 min.	30	Pr2
	ANALOGE EINGÄNGE			
Ot	Kalibrierung Raumfühler	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F	0	Pr2
OE	Kalibrierung Verdampferfühler	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F	0	Pr2
P2P	Präsenz 2. Fühler	n ÷ y	у	Pr2
	SONSTIGES			
rEL	Release (Werkswert,nur zum Auslesen)		1.0	Pr2
Ptb	Idendentifikation EEPROM (Werkswert, nur zum Auslesen)			Pr2
Prd	Fühler auslesen	Werkswert, nur zum Auslese		Pr2
Pr2	Zugang Par.liste	Werkswert, nur zum Auslese		Pr2
				Pr2
	I			

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftung
Es handelt sich um eine Übersetzung des Handbuchs der Firma Dixell S.p.A., I-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.I. Via dell'Industria, 27. Die Übersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen, auch können wir keine Haftung für Fehler oder Schäden, die durch Nutzung des Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey,...) resultieren übernehmen. Es gelten ferner unsere AGB's.

Urheberrecht

Urheberrecht
Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei der Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS / Fellbach. Das vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise ohne die schriftliche Genehmigung der Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, übertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Das Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richtigkeit der vorliegenden Produktdokumention zu gewährleisten. Da jedoch ständig Verbesserungen an der Hard- und Software vorgenommen werden, behält sich die Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS das Recht vor, jederzeit und ben Verzeitweitung die Adex genen und kontretten der vorgenommen werden. ohne Vorankündigung Änderungen und Korrekturen vorzunehmen.

CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Baumschulenweg 10, D-70736 Fellbach Tel.: +49(0)711/65883-15 Fax.: +49(0)711/653602 Mail: info@ci-gmbh.com, www.ci-gmbh.com